



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телефон 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

16.12.14 № 02.3-2849

На №_____ от _____

Руководителям территориальных
органов Росавиации

Руководителям организаций
гражданской авиации и
эксплуатантам воздушных судов

Информация по безопасности полетов № 23

07.12.2014 в районе аэропорта «Варандей» Ненецкого автономного округа Архангельской области, произошла катастрофа вертолета Ми-8Т RA-06138 ОАО «2-ой Архангельский ОАО».

По предварительной информации, при выполнении рейса АЧ-9131 по маршруту «Колва» - ОБП «Требса» - «Колва» после высадки 2-х пассажиров на ОБП «Требса», выгрузки груза и загрузки без выключения двигателей в 10.03 (UTC) экипаж произвел взлет, направляясь на вертолетную площадку «Колва». На борту находились 3 члена экипажа (КВС-стажер, пилот-инструктор и бортмеханик) и 4 пассажира.

По данным ближайшей к месту авиационного происшествия станции метеонаблюдения аэропорта Варандей (30,6 км от места авиационного события) метеоусловия в 10.00 (UTC) - ветер 246°, 6 м/с, видимость 1700 м, дымка, облачность сплошная 70 м, температура наружного воздуха -4° с, точка росы -5° с, давление аэродрома 742 мм рт.ст..

Через 2-2,5 минуты после взлета, на высоте 215 - 250 м произошло последовательное самовыключение левого и правого двигателей. Экипаж принял меры к выполнению вынужденной посадки и к попытке запуска двигателя.

При выполнении вынужденной посадки с неработающими двигателями в опасном сочетании с условиями ухудшенной видимости и близкими подстилающей поверхности, экипаж не смог осуществить посадку безопасно и в результате на скорости полета 110-120 км/ч, с вертикальной скоростью снижения 6-8 м/с, с правым креном около 20° и с отрицательным углом тангенса около 4° произошло столкновение вертолёта с земной поверхностью.

Воздушное судно в результате авиационного происшествия разрушено. Пожара

не было. Один член экипажа и один из пассажиров погибли.

Пилотирование воздушного судна осуществляли:

КВС-стажер: метеоминимум не присвоен, общий налет 2971 ч, налет на данном типе в качестве 2-го пилота 2677 ч, в качестве 2-го пилота на МИ-8МТВ-1 78 ч, в качестве КВС-стажера МИ-8Т 216 ч.

Пилот-инструктор: метеоминимум ПВП (д) 100x1000x25, ПВП (н) 300x4000x25, ППП (д/н) 100x1000x25, общий налет 6618 ч, налет на данном типе 5927 ч, в качестве КВС на МИ-8Т 3422, в качестве КВС на МИ-8МТВ-1 566 ч.

В период с 2002 года с вертолётами Ми-8 разных модификаций произошло более 1200 событий, подлежащих расследованию в качестве инцидентов и авиационных происшествий, из них более 250 событий связаны с отказом и выключением двигателя при выполнении полёта, что говорит о высокой вероятности проявления данного опасного фактора в общем массиве регистрируемых событий. Примерами данных событий могут являться следующие случаи:

30.06.2014 Ми-8Т RA-24541 эксплуатанта ООО «Дальневосточная вертолетная компания «Аэровир». По предварительной информации, экипаж выполнял полет по заявке Дальневосточной базы охраны лесов от пожаров. По информации экипажа, полет выполнялся в лесисто-горной местности с превышением 300 м. После прибытия в район выполнения авиационных работ экипаж приступил к выбору посадочной площадки для высадки пожарных. В процессе зависания над местом предполагаемой посадки (высота около 20 м, обороты НВ 95%, режим "ВЗЛЕТНЫЙ") экипаж услышал хлопок в районе силовой установки, после чего вертолет начал самопроизвольно снижаться с падением оборотов до 90%. Предпринятые меры экипажа ("ШАГ-ГАЗ" до максимального) не привели к уменьшению вертикальной скорости. Вертолет грубо приземлился, после чего опрокинулся на правый борт. После столкновения ВС с землей возник пожар, в результате которого вертолет полностью сгорел.

22.08.2014 Ми-8Т RA-24451 эксплуатанта ЗАО «Акционерная компания «АЛРОСА». Через 2 минуты полета, на Н=100м, экипаж услышал посторонний шум в районе левой силовой установки, сопровождающийся забросом температуры газов с последующим самовыключением двигателя. Экипаж принял решение о возврате на площадку вылета и произвел благополучную посадку.

29.10.2014 Ми-8Т RA-22697 эксплуатанта ООО «Авиакомпания «Турухан». По информации экипажа, при запуске правого двигателя, после штатной его прокрутки, на оборотах 40 процентов произошел резкий рост температуры газов за турбиной и скрежет. Двигатель был экстренно выключен.

В 2014 году ФАУ «Государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» (ГЦ БП ВТ) проведена научно-исследовательская работа по теме: «Проведение исследований и обобщение инцидентов с вертолетами, связанных с ошибками летного состава. Разработка дополнительных рекомендаций инструкторскому и летному составу по их предотвращению».

В отчете по НИР содержатся результаты исследования статистических данных о серьезных инцидентах с вертолетами гражданской авиации Российской Федерации

за период с 2002 по 2013 годы, включая анализ случаев, связанных с потерей экипажем вертолета визуального контакта с наземными ориентирами, потерей управляемости, попаданием в условия обледенения и других событий, характерных для эксплуатации вертолетов. Учитывая значительный объем отчета по НИР, результаты исследований направляются на компакт-диске. Порядок, условия и особенности распространения этой информации изложены в письме Росавиации от 24.11.14 № 4.02-707.

Учитывая полученные оперативные рекомендации комиссии по расследованию авиационного происшествия, с целью обеспечения эффективности функционирования системы защиты лиц и имущества от ущерба при возможном неблагоприятном сочетании проявления опасных факторов предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации:

1. Данную информацию довести до руководителей подконтрольных предприятий гражданской авиации и субъектов АОН.

2. Рекомендовать руководителям подконтрольных предприятий гражданской авиации и субъектов АОН:

Довести информацию до командно-лётного, инспекторского, инструкторского состава, членов лётных экипажей и инженерно-технического персонала.

Провести дополнительные занятия с командно-лётным, инспекторским и инструкторским составом, членами лётных экипажей, эксплуатирующими вертолеты Ми-8, по повторному изучению и контролю уровня знаний следующих процедур:

- Действия экипажа при отказе двигателя в полете на малой высоте;
- Действия экипажа при выполнении аварийной посадки с неработающими двигателями;
- Действия экипажа по принятию решения на выполнение полётов в условиях обледенения;
- Действия экипажа при попадании в полете в условия обледенения при температуре $+5^0$ и ниже и наличии облачности, тумана, снегопада, дождя или мороси.

Повторно ознакомиться с содержанием директивного письма Росавиации от 24.11.14 № 4.02-707.

Приложение: на 3-х листах

Начальник Управления
инспекции по безопасности полетов

С.С. Мастеров

Угольников Дмитрий Викторович
(499) 231 62 58



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телефон 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

24.11.14 № 4.02 - 707

На № _____ от _____

Руководителям территориальных
органов Росавиации

Руководителям организаций
гражданской авиации

В 2014 году ФАУ «Государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» (ГЦ БП ВТ) проведена научно-исследовательская работа по теме: «Проведение исследований и обобщение инцидентов с вертолетами, связанных с ошибками летного состава. Разработка дополнительных рекомендаций инструкторскому и летному составу по их предотвращению».

В отчете по НИР содержатся результаты исследования статистических данных о серьезных инцидентах с вертолетами гражданской авиации Российской Федерации за период с 2002 по 2013 годы, включая анализ случаев, связанных с потерей экипажем вертолета визуального контакта с наземными ориентирами, потерей управляемости, попаданием в условия обледенения и других событий, характерных для эксплуатации вертолетов (разделы 2 и 5 отчета по НИР).

В качестве примеров наиболее характерных событий в отчет включено подробное описание, а также результаты исследований записей средств объективного контроля по 7 серьезным инцидентам с вертолетами (раздел 3 отчета).

Для обеспечения наглядности развития особой ситуации и проведения разборов с летным составом разработана визуализация параметров полета вертолета, возможности которой продемонстрированы на примере серьезного инцидента с вертолетом Ми-8МТВ RA-25543, произошедшего 06.08.2013 (раздел 4 отчета).

С учетом результатов исследований статистической информации и обобщения рекомендаций комиссий по расследованию инцидентов с вертолетами, ГЦ БП ВТ предложены профилактические мероприятия,

направленные на предотвращение событий, связанных с ошибками летного состава вертолетов (раздел 6 отчета).

Научно-исследовательская работа по теме: «Проведение исследований и обобщение инцидентов с вертолетами, связанных с ошибками летного состава. Разработка дополнительных рекомендаций инструкторскому и летному составу по их предотвращению» завершает начатую Росавиацией в 2011 году серию научных исследований по обобщению серьезных инцидентов, характеризующих наиболее актуальные проблемы летной эксплуатации воздушных судов коммерческой гражданской авиации.

За период с 2011 по 2013 годы по заданиям Росавиации были проведены и распространены среди территориальных органов Росавиации и организаций гражданской авиации результаты исследований по проблемам:

потери управляемости в полете (письмо Росавиации от 05.10.2011 № 02.3-997);

выкатываний при посадке (письмо Росавиации от 08.11.2012 № 4.02-300);

грубых посадок, касаний земли крылом/фюзеляжем/двигателем, преждевременных снижений при заходе на посадку, а также посадок до ВПП (письмо Росавиации от 06.12.2013 № 4.02-824).

В 2014 году проведено обобщение перечисленных выше исследований, а также дополнительно рассмотрены события, не включенные в предыдущие отчеты (например, случаи продольных и боковых выкатываний за пределы ВПП, а также грубые посадки, произошедшие в 2012 – 2014 годах).

Кроме того, как сообщалось в письме Росавиации от 06.12.2013 № 4.02-824, ГЦ БП ВТ проведена доработка ранее выпущенных визуализаций особых ситуаций по случаям потери управляемости в полете и выкатываний при посадке для обеспечения возможности просмотра не только 3-Д модели, но и показаний основных приборов в кабине, характеризующих пространственное положение самолета, режим работы двигателей, отклонение управляющих поверхностей.

Таким образом, по итогам исследований в 2011 – 2014 годах сформирован массив информации по ключевым направлениям предотвращения авиационных происшествий, который, с учетом регулярно публикуемых сведений о тенденциях изменения показателей безопасности полетов (см. выпускаемые Росавиацией годовые и полугодовые анализы состояния безопасности полетов в гражданской авиации Российской Федерации), позволяет планировать и реализовывать соответствующие профилактические мероприятия.

Учитывая значительный объем отчета по НИР, результаты исследований направляются на компакт-диске.

П р е д л а г а ю :

1. Руководителям территориальных органов Росавиации:

1.1. довести настоящее письмо до подконтрольных организаций гражданской авиации и принять меры по распространению среди них материалов (в электронном виде), содержащихся на прилагаемом компакт-диске.

При передаче организациям гражданской авиации электронных копий видео-демонстрации обращать их внимание на недопустимость ее последующей передачи в сторонние организации, не связанные с подготовкой, обеспечением и выполнением полетов, или ее бесконтрольного тиражирования, а также на необходимость ответственного отношения авиационных специалистов к соблюдению ограничений по использованию информации по безопасности полетов, как это предусмотрено дополнением Е «Правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов» Приложения 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Конвенции о международной гражданской авиации (дополнение В к Приложению 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о международной гражданской авиации).

1.2. изучить результаты исследований, содержащиеся в отчете по НИР, со специалистами, занимающимися вопросами расследований авиационных событий.

2. Руководителям организаций гражданской авиации использовать результаты исследований с целью разработки дополнительных профилактических мероприятий в рамках системы управления безопасностью полетов предприятия и проведения занятий с летным составом.

Приложение: 1 компакт-диск.



О.Г. Сторчевой