ТЕЛЕГРАММА МАК № 040329 ОТ 04.05.2012Г.

ДАТА, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ (МЕСТНОЕ И UTC): 25.04.12, 11 4 10-15 МИН (07 4 10-15 МИН UTC) ДЕНЬ (ВРЕМЯ УТО4НЯЕТСЯ)
МЕСТО СОБЫТИЯ: РОССИЯ, 8 КМ СЕВЕРО-ВОСТО4НЕЕ Н.П. СЕННОЙ МИХАЙЛОВСКОГО Р-НА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ.
ВИД СОБЫТИЯ: КАТАСТРОФА
ТИП ВС: МИКРОСАМОЛЕТ СП-30ВТ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВС: RA-0547G
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: ПРИВОЛЖСКОЕ МТУ ВТ ФАВТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ОТ 01.04.09
СОБСТВЕННИК: ООО 'ТЕХНОСЕРВИС'
ЭКСПЛУАТАНТ: ООО 'АВИАКОМПАНИЯ 'ЦЕНТР' Г. САМАРА.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАНТА АОН ВЫДАНО РУКОВОДИТЕЛЕМ МТУ ВТ МИНТРАНСА РОССИИ 06.06.05, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 06.06.10
СВЕДЕНИЯ О ВС: ЕЭВС.03.0789, РАЗРАБОТ4ИК - ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ, ВЫПУЩЕН 21.03.09 'ТЕХНОСЕРВИС', СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ЕЭВС АОН ОТ 26.05.09, ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 19.05.10, НАРАБОТКА СНЭ – ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ, НАЗНА4ЕННЫЙ РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ 3600 4, 18 ЛЕТ, 15000 ПОС.
МЕЖРЕМОНТНЫЙ РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ 1200 4, 6 ЛЕТ, 5000 ПОС., КОЛ-ВО РЕМОНТОВ - ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ, ОСТАТОК НАЗНА4ЕННОГО РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ - ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ.
ДВИГАТЕЛЬ: ROTAX-912 ULS-2, ЗАВ.НОМЕР 5652235, ВЫПУЩЕН 21.03.09 BOMBARDIER-ROTAX GMBH (АВСТРИЯ), НАЗНА4ЕННЫЙ РЕСУРС 4500 4, 45 ЛЕТ, РЕСУРС ДО 1-ГО РЕМОНТА И СРОК СЛУЖБЫ 2000 4, 15 ЛЕТ, НАРАБОТКА СНЭ - ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ, РЕМОНТОВ НЕ ИМЕЛ, ОСТАТОК МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ 2000 4, 15 ЛЕТ.
ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ 'LUGA PROP': ТРЕХ-ЛОПАСТНОЙ, ФИКСИРОВАННОГО ШАГА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТЯНУЩИЙ, СЕР.НОМЕР G1750/100 С КОМПЛЕКТОМ ЛОПАСТЕЙ НОМЕР 4060, 4068, 4070, УСТАНОВЛЕН 14.06.11, НАЗНА4ЕННЫЙ РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ 500 4, 5 ЛЕТ, МЕЖРЕМОНТНЫЙ РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ НЕ УСТАНОВЛЕН, НАРАБОТКА СНЭ – ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ, КОЛ-ВО РЕМОНТОВ - ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ, ОСТАТОК НАЗНА4ЕННОГО РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ - ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ.
СВЕДЕНИЯ О КВС: СЛОБОДКИН П.В., ПИЛОТ СВЕРХЛЕГКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА, СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО 25.01.11 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РГ ВКК ФАВТ МТ РОССИИ, МЕТЕОМИНИМУМ ДЕНЬ ПВП 150Х3000Х12, ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ, НАЛЕТ - ДАННЫЕ УТО4НЯЮТСЯ.
ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ АХР

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ, В Т.4. ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОБ'ЕКТОВ: КВС ПОГИБ
КОЛИ4ЕСТВО И МАССА ГРУЗА НА БОРТУ: ЗАПОЛНЕННАЯ 160-ЛИТРОВАЯ ЕМКОСТЬ С ХИМИ4ЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ
МЕТЕОУСЛОВИЯ В ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, БЛИЗКИЙ К МОМЕНТУ АП: ПОГОДА В Р-НЕ Н.П. СЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ОБЛАСТЬЮ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФРОНТАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ НЕ БЫЛО. ФАКТИ4ЕСКАЯ ПОГОДА Н.П. СЕННОЙ ОТСУТСТВУЕТ.
ФАКТИ4ЕСКАЯ ПОГОДА БЛИЖАЙШИХ МЕТЕОСТАНЦИЙ УТО4НЯЕТСЯ.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОБЫТИЯ: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ САМОЛЕТА ТОПЛИВОМ В КОЛИ4ЕСТВЕ 20 ЛИТРОВ И 160-ЛИТРОВОЙ ЕМКОСТИ ХИМИ4ЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ, КВС ПРОИЗВЕЛ ВЗЛЕТ С ПРОЩАДКИ АХР ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАБОТКИ О4ЕРЕДНОГО ПОЛЯ. В НА4АЛЕ О4ЕРЕДНОГО ГОНА КВС, ВЫПОЛНИЛ МАНЕВРИРОВАНИЕ С РАЗВОРОТАМИ НА ВЫСОТЕ, НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, НИЖЕ 30 М СО СНИЖЕНИЕМ, 4ТО ПРИВЕЛО К СТОЛКНОВЕНИЮ САМОЛЕТА С ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. УСТАНОВЛЕНО, 4ТО ПОЛЕТЫ ВЫПОЛНЯЛИСЬ БЕЗ ЗАЯВКИ ВРЕМЯ НА4АЛА (ОКОН4АНИЯ) ПОЛЕТОВ ДИСПЕТ4ЕРУ НЕ ДОКЛАДЫВАЛОСЬ.
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС: ЗНА4ИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЖАРА НА МЕСТЕ АП НЕ БЫЛО.
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БОРТОВЫХ САМОПИСЦЕВ: БОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫ. ОБНАРУЖЕННЫЙ КОМИССИЕЙ ПРИЕМНИК GPS НАХОДИТСЯ В РАБО4ЕМ СОСТОЯНИИ И НАПРАВЛЕН В МАК.
ФИЗИ4ЕСКАЯ ХАР-КА Р-НА МЕСТА СОБЫТИЯ: МЕСТО ОПЫЛЕНИЯ – ПОЛЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ.
ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. ИНФОРМАЦИЮ ДОВЕСТИ ДО РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ЭКСПЛУАТАНТОВ АОН, ВЫПОЛНЯЮЩИХ АХР.
2. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ АОН НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ П. 11.4. ФАП 'ТРЕБОВАНИЯ К 4ЛЕНАМ ЭКИПАЖА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ТЕХНИ4ЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И СОТРУДНИКАМ ПО ОБЕСПЕ4ЕНИЮ ПОЛЕТОВ/ПОЛЕТНЫМ ДИСПЕТ4ЕРАМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ', УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА РФ ОТ 12.09.08 НОМЕР 147 И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕТОВ НА АХР.
КОМИССИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ.