Телеграмма МАК № 181017 от 18.05.2012 г.

ДАТА, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ (МЕСТНОЕ И UTC): 11.05.12, 14 Ч 20 МИН (10 Ч 20 МИН UTC, ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ АРМ) ДЕНЬ
МЕСТО СОБЫТИЯ: РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Н.П. ПАРАМОНОВО
ВИД СОБЫТИЯ: АПБЧЖ
ТИП ВС: ВЕРТОЛЕТ R-44 RAVEN II
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВС: RA-04281
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: ВЫДАНО 11.05.12
ВЛАДЕЛЕЦ: ЧАСТНОЕ ЛИЦО
СВЕДЕНИЯ О ВС: ВЫПУЩЕН 12.09.08 ROBINSON HELICOPTER COMPANY, ЗАВ.НОМЕР 12390, УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОДНОСТИ ВС К ПОЛЕТАМ ОТ 15.02.11, ДЕЙСТВИТЕЛЕНО ДО 14.02.13, НАРАБОТКА СНЭ 439,3 Ч, НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ НЕ УСТАНОВЛЕН, ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ ПО ТЕХНИ4ЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ, МЕЖРЕМОНТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 2200 Ч/12 ЛЕТ, РЕМОНТОВ НЕ ИМЕЛ, ОСТАТОК МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ 1760,7 Ч /3,5 ГОДА, ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ.
ДВИГАТЕЛЬ: LYCOMING (США) 10-540-AE1A5, НАРАБОТКА СНЭ 439,3 Ч, РЕМОНТОВ НЕ ИМЕЛ.
АГРЕГАТЫ ВС, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСОБОЙ СИТУАЦИИ: НЕТ
СВЕДЕНИЯ О КВС: СОРОКИН А.С., МЕТЕОМИНИМУМ НЕ УСТАНОВЛЕН, ОБЩИЙ НАЛЕТ (СО СЛОВ КВС) 1200 Ч НА САМОЛЕТАХ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ.
ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ: ТРАНСПОРТНЫЙ ПОЛЕТ
МАРШРУТ ПОЛЕТА: НИЖНИЙ НОВГОРОД - Н.П. БЕЛЬБАШ - Н.П. ПАРАМОНОВО
ПОСЛЕДНИЙ ПУНКТ ВЫЛЕТА: НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НАМЕЧЕННЫЙ ПУНКТ ПОСАДКИ: Н.П. ПАРАМОНОВО
ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА/ ПАСС.: 1/2 (ИЗ НИХ РЕБЕНОК 12-ТИ ЛЕТ), ГРАЖДАНЕ РФ
ТРАВМИРОВАННО: 1/2
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ, В Т.Ч. ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОБ'ЕКТОВ: БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОБ'ЕКТОВ.
КОЛИЧЕСТВО И МАССА ГРУЗА НА БОРТУ: ОТСУТСТВОВАЛ
МЕТЕОУСЛОВИЯ: ПЛОЩАДНОЙ ПРОГНОЗ АМЦ АЭРОПОРТА НИЖНИЙ НОВГОРОД ЗА 11.05.12: 09 Ч 00 МИН - 15 Ч 00 МИН, ВЕТЕР У ЗЕМЛИ ПЕРЕМЕННЫЙ 2 М/С, В СЛОЕ 100-500 М 230 ГРАД. 3 М/С, ВИДИМОСТЬ 10 КМ, ОБЛАЧНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КУЧЕВАЯ 2500/400 М, ТЕМПЕРАТУРА ПЛЮС 12 ГРАД. С, ДАВЛЕНИЕ 770,32 ММ РТ.СТ. ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА: С 09 Ч 00 МИН ДО 12 Ч 00 МИН (UTC), ВЕТЕР 100 ГРАД. 1 М/С, ВИДИМОСТЬ 50 КМ, ОБЛАЧНОСТЬ 9 БАЛЛОВ СЛОИСТО-КУ4ЕВАЯ, НИЖНЯЯ ГРАНИЦА 510 КМ, ТЕМПЕРАТУРА ПЛЮС 15 ГРАД. С, ДАВЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРИВЕДЕННОЕ 770,32 ММ РТ.СТ.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОБЫТИЯ: ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА ВЫСОТЕ 10 СМ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСАДКИ ПРОИЗОШЛО КАСАНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЯТОЙ ЛЕВОГО ПОЛОЗКА ШАССИ, ВЫЗВАВШЕЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ВРАЩЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПРОКИДЫВАНИЕМ НА ЛЕВЫЙ БОРТ.
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС: ВС РАЗРУШЕНО. ПОЖАРА НЕ БЫЛО.
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БОРТОВЫХ САМОПИСЦЕВ: БОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ КОНСТРУКЦИЕЙ ВС.
ФИЗИЧЕСКАЯ ХАР-КА Р-НА МЕСТА СОБЫТИЯ: ЗАДЕРНЕННОЕ ПОЛЕ, С УКЛОНОМ ОКОЛО 5 ГРАД.
ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ПРОВЕСТИ С ПИЛОТАМИ АОН ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ SN-9, РЛЭ R-44, РАЗДЕЛ 10.
(КОНЕЦ)